


# Die Ständerbohrmaschine



Die Ständerbohrmaschine besteht aus:



|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 1.  | Riemenscheiben        |
| 2.  | Schutzhaube           |
| 3.  | Motor                 |
| 4.  | Ein-und Ausschalter   |
| 5.  | Bohrfutter            |
| 6.  | Bohrer                |
| 7.  | Bohrtisch             |
| 8.  | Höhenverstellung      |
| 9.  | Bohrmaschinenfuß      |
| 10. | Maschinenschraubstock |





## Sicherheit beim Bohren



|   |
|---|
|  an der Bohrmaschine trage nie weite Kleidungsstücke   |
|  kremple lange Ärmel zurück  |
|  lege Armbänder, Ringe und Schmuck z.B.: lange Ketten ab   |
|  keine Schals  |
|  binde lange Haare mit einem Haargummi zusammen, damit nicht deine Haare in die Maschine geraten |
|  versichere dich das der Bohrer, Bohrtisch und die Höhenverstellung festgezogen ist              |
|  fasse nie in die laufende Maschine  |
|  an der Maschine arbeitet immer nur eine Person (wenn unbedingt nötig höchstens zu zweit)      |
|  um die Späne zu entfernen muss die Maschine stets abgeschaltet sein                           |
|  entferne Späne stets mit einem Besen oder Pinsel, um nicht in den Bohrer fassen zu müssen     |
|  puste nie in die Späne, die Späne könnten in die Augen geraten                                |
|  spanne Werkstücke immer fest ein, um ein Herausschleudern zu verhindern                       |